

必要な商品を今すぐ検索！

# りかなび

3-312-1640

修理・校正費用：分光測色計 CM-M6

標準価格(税抜)

¥177,000

(税込：¥194,700)

- お手持ちのコニカミノルタ製品の点検・校正、修理・校正費用です。
- 故障箇所がない場合は点検・校正サービス費用、故障箇所がある場合は修理・校正サービス費用となります。
- 使用年数や使用環境等による部品の劣化が激しい場合は、特別料金を請求させていただく場合があります。
- 送付いただいた製品を未修理で返却する場合及び重大な故障により修理不可の場合は手数料として¥6,000（税抜）または個別提示額をご請求させていただきます。

※ご注文には指定書類へのご記入が必要です。書類のダウンロードはこちら→<https://www.kenis.co.jp/dl-service-s/>

修理品品名	分光測色計
修理品型式	CM-M6
内容	修理・校正