

ワイヤーロープ点検事項			
点検事項	使用の限度	使用の限度例	図解
摩耗	公称径の7%以上細くなった時	公称10ミリのワイヤーロープの時は、9.3ミリが使用の限度となる	
素線切れ	1よりの間で素線の数が10%以上切断した時	6×24＝144本のワイヤーロープの時は14本迄	
キンク	ヨチレや曲ったもの	矯正しても元のヨリにもどらないもの	
形くずれ	ロープ染がくずれたもの	矯正しても元の姿に復せずいちぢるしい変形のあるもの	
心網	① 心網のはみ出したもの ② 焼けたもの	① よりがもどって心網のはみ出したもの(突い) ② 表面の素線が焼けて変色しているもの	
腐食	赤錆等の生じたもの	油切れにより腐食が進んだもの	
端止め部	異常のあるもの	① 素線が切れて逆立ったもの ② さつま加工がゆるみをおひたもの ③ 圧縮止め部がゆるみをおひかけたもの	

3-353-0352

## クレーン標識 ワイヤーロープ点検事項 KY-104 1枚

標準価格(税抜)  
¥4,800  
(税込：¥5,280)

- クレーン作業に関する安全標識です。
  - ワイヤーロープの点検事項が図解された樹脂製標識です。
- ※ビスは弊社では販売をしておりません。お客様でのご用意になります。

表示	ワイヤーロープ点検事項
大きさ	600×900mm
厚さ	1mm
重量	790g
材質	硬質塩化ビニール
取付仕様	穴4カ所(4mmφ-4)
取付方法	ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。